

H. AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS 2019 - 2021 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS COORDINACIÓN DE COPLADEMUN



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA A LA SOCIEDAD 2019

EN LA COLONIA <u>ETERNA PRIMAVERA</u> PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS, SIENDO LAS <u>13:15</u> HORAS DEL DÍA <u>SABADO 21</u> DEL MES DE <u>DICIEMBRE</u> DEL AÑO <u>2019</u>, SE REUNIERÓN EN: LA <u>CALLE VERACRUZ</u>, LOS CC. REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE LA OBRA, AUTORIDADES MUNICIPALES Y LA COMUNIDAD A EFECTO DE REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, NOMBRE DE LA OBRA:	"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VERACRUZ 1 ERA. ETAPA (ENTRE CALLE PUEBLA Y ESTADO DE MÉXICO)
NÚMERO DE OBRA:	18-CP-25/2019
LOCALIDAD:	ETERNA PRIMAVERA
MUNICIPIO:	TEMIXCO
META PROGRAMADA:	1,750 M2 PAVIMENTO
BENEFICIADOS:	1000 HABITANTES
APORTACIÓN FEDERAL:	\$ 2,011,252.27
APORTACIÓN MUNICIPAL:	

INVERSIÓN APROBADA

LA OBRA SE REALIZÓ EN BASE A LA APORTACIÓN AUTORIZADA EN SESIÓN DE CABILDO NÚMERO VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 25 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE FOLIO DE APROBACIÓN: SA/DASCAA/0901/2019 CON RECURSOS DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO 03, FAIS 2019 DE OBRAS PÚBLICAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO.

INVERSIÓN EJERCIDA

LA INVERSIÓN EJERCIDA FUE POR UN MONTO TOTAL DE \$<u>2,010,359.38</u> ESTABLECIDA EN EL EXPEDIENTE No. <u>18-CP-25/2019</u> ALCANZANDO UNA META DE <u>1,892.52 M2.</u>

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL COMITÉ DE OBRA Y POR LOS BENEFICIOS, QUIENES CUIDARÁN DE SU CONSERVACIÓN.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 66, 67, 68 Y 69 DE LA LEY FEDERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RACIONADOS CON LA MISMA.

H. AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS 2019 - 2021 SECRET∧RIA DE OBRAS PÚBLICAS COORDINACIÓN DE COPLADEMUN

EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA Y EN ESTE MOMENTO SIENDO LAS 13:26 HORAS DEL DÍA SABADO 21 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, HACE ENTREGA AL COMITÉ DE OBRA Y LOS BENEFICIADOS DE LA OBRA 18-CP-25/2019 DENOMINADA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VERACRUZ 1 ERA. ETAPA (ENTRE CALLE PUEBLA Y ESTADO DE MÉXICO)", QUIENES SERÁN RESPONSABLES DE SU CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO POR EL COMITÉ DE OBRA. OBSERVACIONES: -----

FIRMAS DE QUIENES INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN

ENTREGA POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

LIC. EN E.S. JAZMÍN JUANA SOLANO LÓPEZ PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ARQ. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ ALCÁNTARA SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ING. DIANA DIAZ DOMINGUEZ DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

C. RODOLFO TORREJÓN CASTAÑEDA COORDINADOR DE COPLADEMUN

RECIBE POR LA COMUNIDAD BENEFICIADA

C. ANTONIO MIRANDA MOYA PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

Socorro Valle Zagal C. SOCORRO VALLE ZAGAL

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. ANASTACIO DÍAZ RIOS TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

C. JOSÉ LUCENA TRUJILLO **VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA**

Sanchi Buto Lace C. JAVIER SÁNCHEZ BRITO

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA COL. ETERNA PRIMAVERA







H. AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS 2019 - 2021 COORDINACIÓN DE COPLADEMUN E V A L U A C I Ó N

NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL COMITÉ: Antonio Miranda Maya
SIENDO LAS
COLONIA Eterna Primavera, DE LA
Calle Purbly y Estado de, DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS; EL DIA
<u>subado 21</u> DEL MES DE <u>Diciembre 2019</u> SE
REALIZA LA VISITA CORRESPONDIENTE DE LA OBRA DENOMINADA
Paymentación con concreto hidraulico, con la
FINALIDAD DE HACER DE SU CONOCIMIENTO, QUE LA OBRA SE ENCUENTRA
TOTALMENTE TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO.

C. RODOLPÓ TORREJÓN CASTAÑEDA COORDINADÓR GENERAL DE COPLADEMUN

REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE OBRA





H. AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS 2019 - 2021 COORDINACIÓN DE COPLADEMUN E V A L U A C I Ó N

NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL COMITÉ: Socorro Valle zagal
SIENDO LAS 3:15 HORAS., REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA
COLONIA Eterna Primavera, DE LA
calle Riebla y Estadode, DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS; EL DIA
Sabado 21 Nexico DEL MES DE Diciembre 2019 SE
REALIZA LA VISITA CORRESPONDIENTE DE LA OBRA DENOMINADA
Paumentación con corcreto hidradico, con la
FINALIDAD DE HACER DE SU CONOCIMIENTO, QUE LA OBRA SE ENCUENTRA
TOTALMENTE TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO.

C. RODOLFO TORREJÓN CASTAÑEDA COORDINADOR GENERAL DE COPLADEMUN REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE OBRA





H. AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS 2019 - 2021 COORDINACIÓN DE COPLADEMUN EVALUACIÓN

NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL COMITÉ: Avastacio Diaz Rios
SIENDO LAS 3:15 HORAS., REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA
COLONIA Fferna Primacera, DE LA
Calle Roebla y Estadod, DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS; EL DIA
Calle Rieblay Estadod, DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS; EL DIA Sabado 21 DEL MES DE DICEMBRE 2019 SE
REALIZA LA VISITA CORRESPONDIENTE DE LA OBRA DENOMINADA
Parimentación con concreto hidraulico, con LA
FINALIDAD DE HACER DE SU CONOCIMIENTO, QUE LA OBRA SE ENCUENTRA
TOTALMENTE TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO.

C. RODOLFO TORREJÓN CASTAÑEDA COORDINADOR GENERAL DE COPLADEMUN

OBRA





H. AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS 2019 - 2021 COORDINACIÓN DE COPLADEMUN EVALUACIÓN

NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL COMITÉ: Licenca Trojillo
SIENDO LAS 3115 HORAS., REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA
COLONIA Eterra Principa DE LA
Calle Rebla y Estado de, DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS; EL DIA Salado 21 DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SE
Sando 21 DEL MES DE DICIEmbre 2019 SE
REALIZA LA VISITA CORRESPONDIENTE DE LA OBRA DENOMINADA
Pavimentación an concreto hidraulico, con LA
FINALIDAD DE HACER DE SU CONOCIMIENTO, QUE LA OBRA SE ENCUENTRA
TOTALMENTE TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO.

C. RODOLFO TORREJÓN CASTAÑEDA COORDINADOR GENERAL DE COPLADEMUN

OBRA





No	mbre de la obra: persona	: Antonio 1	Yiranda	Moya	<u>Jidráulico</u>	
		100		ie.	ø	
1	L ¿ Hubo supervis ejecución?	sión de la obra poi	parte del ár	ea encarga	da de la	
	a SI b NO	()	B 11	3		
2	2 ¿Se reparó el daño causado por la obra?					
	a SI b NO	()				
3	¿Qué impacto tier	ne la obra para su	colonia?		20	
	a Positivo b Negativo	N.		ж 24 в		
4	¿Recibió toda la in	formación necesa	ria acerca de	e la obra?	ger	
	a SI b NO	**			DEC.	
5	¿Se respetaron todos los acuerdos hablados con el comité, antes de la ejecución de la obra?					
	a SI b NO	()			œ.	





	more de la obje	a. HOUTIVE	Joelan	CON CO	marcto	hidrante
No	mbre de la pers	sona: <u>১০০</u>	110 V	ille 7	and	- Vicinal
	onia: Etern				U	
1	l ¿ Hubo supe ejecución?	ervisión de l	a obra po	r parte del	área encarg	gada de la
	a SI	M			ži	
	b NO	()	5 8		ě	
2	¿Se reparó el	daño causa	do por la	obra?		
	a SI	M				
	b NO	()				
3	¿Qué impacto	tiene la obi	a para su	colonia?		8
	a Positivo			ख #8		
	b Negativo	()				
4	¿Recibió toda l	la informaci	ón necesa	ria acerca	de la obra?	
	a SI	X	44			
	b NO	()			2	520
5	¿Se respetaron la ejecución de	todos los a la obra?	cuerdos h	ablados co	n el comité,	antes de
	a SI	ز				
	b NO	()				





No	ombre de la obra	: Paumer	tación con creto hidraulico
No	mbre de la pers	ona: Anas	tación Diaz Rios
Со	Ionia: Elev	na Pam	wer
	L ¿ Hubosupe	rvisión de la	obra por parte del área encargada de la
	ejecución?	and id	obra por parte del area encargada de la
	a SI b NO	()	
2	¿Se reparó el d	daño causado	por la obra?
	a SI b NO	()	
3	¿Qué impacto	tiene la obra	para su colonia?
	a Positivo b Negativo	()	8
4	¿Recibió toda la	información	n necesaria acerca de la obra?
	a SI b NO	X) ()	
5	¿Se respetaron : la ejecución de l	todos los acu a obra?	erdos hablados con el comité, antes de
	a SI b NO	X	,





Nombre de la obr	a: Pavina	ntación de concreto h	dad
Nombre de la pers	sona: lose	Lucena Truillo	ravialico
Colonia: Eterr	na Pamai	vera	
			8
		e p	÷
1 ¿ Hubo supo ejecución?	ervisión de la	obra por parte del área encargac	la de la
a SI b NO	()	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2 ¿Se reparó el	daño causado	por la obra?	
a SI b NO	* ()		
3 ¿Qué impacto	tiene la obra	para su colonia?	540
a Positivo b Negativo	<i>(</i>)		
4 ¿Recibió toda	la información	n necesaria acerca de la obra?	
a SI b NO	A) ()		8 "
5 ¿Se respetaron la ejecución de	todos los acu la obra?	ierdos hablados con el comité, ar	ıtes de
a SI b NO	K	ž.	