

"Información detallada de las obras que directa o indirectamente están a cargo del sujeto obligado, (OCA 19)"

Marzo 2014

Relación de obras ejecutadas y por ejecutar	Monto asignado	Lugar de ejecución de la obra	Descripción	Fecha de ejecución	Entidad responsable del proyecto	Servidor público responsable	Mecanismos de vigilancia ciudadana
Plantel 09 Atlatlahucan	\$5,800.00	Campo deportivo, Atlatlahucan	Montaje y desmontaje de regulador trifásico, revisión de líneas eléctricas y mantenimiento a centro de carga de Lab. de Idiomas.	mar-14	COBAEM	Fernando Rodriguez Jiménez	NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto
Planteles COABEM	\$73,892.00	Morelos	Suministro e instalación de sistema de video portero con monitor, que incluye: frente con cámara, contrachapa de apertura eléctrica interior, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación, en planteles.	mar-14	COBAEM	Directores de Planteles	NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto

Elaboró: T.S.U. Efraín Olivarez Cervantes.- Subjefe del Departamento de Supervisión de Mantenimiento e Infraestructura

Revisó: Mtro. Horacio Gustavo Garcia Ramirez Valenzuela.- Subdirector Financiero



Av. Plan de Ayala, 501 Local 26 G,H,I,J Col. Teopanzolco, Cuernavaca, Mor. C.P. 62350.

Tel 3 62 22 00 [www.cobaem.edu.mx](http://www.cobaem.edu.mx)

