

"Información detallada de las obras que directa o indirectamente están a cargo del sujeto obligado, (OCA 19)"

Septiembre 2013

| Relación de obras ejecutadas y por ejecutar | Monto asignado | Lugar de ejecución de la obra | Descripción   | Fecha de ejecución | Entidad responsable del proyecto | Servidor público responsable   | Mecanismos de vigilancia ciudadana                             |
|---|----------------|-------------------------------|---|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|
| Plantel 05 Amacuzac                         | \$48,952.00    | Amacuzac, Morelos             | Trabajos de mantenimiento en instalaciones eléctricas del plantel | sep-13             | COBAEM                           | Lic. Lorena Salgado Touche     | NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto |
| Plantel 08 Tehuixtla                        | \$4,060.00     | Tehuixtla, Morelos            | Reparación de cortos circuitos en plantel                         | sep-13             | COBAEM                           | Dr. Jaime Manuel Priego Olvera | NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto |

Elaboró: T.S.U. Efraín Olivarez Cervantes.- Subjefe del Departamento de Supervisión de Mantenimiento e Infraestructura

Revisó: Lic. Horacio Gustavo Garcia Ramirez Valenzuela.- Subdirector Financiero

