

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

OCA19, "INFORMACION DETALLADA DE LAS OBRAS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE ESTAN A CARGO DEL SUJETO OBLIGADO"



a) Relación de obras ejecutadas y por ejecutar.

- 1-02 Fuga de agua en línea de conducción tubo asbesto 12"
- 2-02 Fugas de agua en línea de conducción tubo PVC 12"
- 3- 02 Fugas de agua en línea de conducción tubo PVC 8"
- 4- 01 Fuga de agua en línea de conducción tubo asbesto 8"

Obras por ejecutar: Esta información no se puede obtener, ya que las fugas de línea son impredecibles no se sabe cuándo pueden surgir.

b) Monto del total de la obra.  
Gasto de material: \$18,597.44.

Lugar de ejecución de la obra.

Carr. Que va al valle - Ocuilco - Col. Barrio de Istlahuacán  
Calle Carreras - Barrio de Istlahuacán  
Revolución - Col. Abihuacán  
Intergentes cig. primavera  
Camino a las piletas - Col. Ignacio Zaragoza  
Purísima - Col. Barrio de Rancho Nuevo  
Nopalera - Ocuilco - Itzamatlán

c) Plazo de ejecución de la obra.

Depende el grado de dificultad se ejecuta el mismo día en un plazo de cinco a siete horas.

d) Entidad Pública o Unidad Administrativa responsable del proyecto.

Departamento de Operación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yauatepec, Morelos.

e) Servidor Público responsable de la obra.

C. Alfonso Castro Ortega, jefe de Fontaneros.

f) Mecanismos de vigilancia ciudadana.

NPS: Hasta el momento no se ha presentado en el S.A.P.S.Y. Mecanismo de Vigilancia Ciudadana.

NOTA: La relación de Obras Ejecutadas se refiere a reparación de fugas que surgen en forma impredecible, por lo que en el POA (anual) solo contemplamos el monto que se aplica trimestral.

Elaboró: Alfonso Castro Ortega  
Cargo: Jefe de Fontaneros.

Autorizó: C. Fernando Baltazar Rosales  
Cargo: Director General del S.A.P.S.Y.