

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

OCA19. "INFORMACION DETALLADA DE LAS OBRAS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE ESTAN ACARGO DEL SUJETO OBLIGADO"



a) Relación de obras ejecutadas y por ejecutar.

- 1.-01 Fuga de agua en linea de conducción tubo asbesto 32"
- 2.-02 Fugas de agua en linea de conducción tubo PVC II"
- 3.-02 Fugas de agua en linea de conducción tubo PVC II"

Obras por ejecutar: Esta información no se puede obtener, ya que las fugas de linea son impredecibles no se sabe cuando pueden surgir.

b) Monto del total de la obra.

Estatus de monto total: \$ 16,325.42

Lugar de ejecución de la obra.

Depósito Lomas del Real - Lomas del Real
Nacónmil campos de sembradío - Col. Jacarandas
Cerro Yautepec - Oaxteco- Barrio de Ixtlahuacan
Solidaridad perseverancia - Otilio Montaño
Solidaridad perseverancia - Ignacio Zaragoza

c) Plazo de ejecución de la obra.

Depende el grado de dificultad se ejecuta el mismo día en un plazo de cinco a siete horas.

d) Entidad Pública o Unidad Administrativa responsable del proyecto.

Dirección de Operación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec,
Morelos.

e) Servidor Público responsable de la obra.

C. Alfonso Castro Ortega, Jefe de Fontanería.

f) Mecanismo de vigilancia ciudadana.

(SAPS) Hasta el momento no se ha presentado en el SAPSY. Mecanismo de Vigilancia Ciudadana.

NOTA: La relación de Obras Ejecutadas se refiere a reparación de fugas que surgen en forma impredecible, por lo que en el PDA (anual) solo contemplamos el monto que se aplica trimestral.

Elaboró: Alfonso Castro Ortega.
Cargo: Jefe de Fontanería.

Autoriza: C. Fernando Baltazar Rosales.
Cargo: Director General del SAPSY.