

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

OCA19. "INFORMACION DETALLADA DE LAS OBRAS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE ESTAN ACARGO DEL SUJETO OBLIGADO"



a) Relación de obras ejecutadas y por ejecutar.

- 1.-04 Fuga de agua en línea de conducción tubo asbesto 12"
- 2.-01 Fugas de agua en línea de conducción tubo Fo.Fo. 12"
- 3.-01 Fugas de agua en línea de conducción tubo asbesto 10"
- 4.-01 Fugas de agua en línea de conducción tubo asbesto 6"

Obras por ejecutar: Esta información no se puede obtener, ya que las fugas de línea son impredecibles no se sabe cuándo pueden surgir.

b) Monto del total de la obra.

Gasto de material: \$28,135.00

Lugar de ejecución de la obra.

Himno Nacional esq. Primavera – Col. 13 de Septiembre

Himno Nacional esq. Primavera – Col. 13 de Septiembre

Himno Nacional esq. Primavera – Col. 13 de Septiembre

Buenavista – Col. Barrio de Buenavista

Amargura – Col. Barrio de Buenavista

Hospital – Barrio de Rancho Nuevo

Av. San Juan – Col. Barrio de San Juan.

c) Plazo de ejecución de la obra.

Depende el grado de dificultad se ejecuta el mismo día en un plazo de cinco a siete horas.

d) Entidad Pública o Unidad Administrativa responsable del proyecto.

Departamento de Operación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, Morelos.

e) Servidor Público responsable de la obra

C. Alfonso Castro Ortega, Jefe de Fontaneros.

f) Mecanismos de vigilancia ciudadana.

NPS: Hasta el momento no se ha presentado en el S.A.P.S.Y. Mecanismo de Vigilancia Ciudadana.

NOTA: La relación de Obras Ejecutadas se refiere a reparación de fugas que surgen en forma impredecible, por lo que en el POA (anual) solo contemplamos el monto que se aplica trimestral.

Elaboró: Alfonso Castro Ortega.
Cargo: Jefe de Fontaneros.

Autorizó: C. Fernando Baltazar Rosales.
Cargo: Director General del S.A.P.S.Y.

